

**Acta de reunión**

Acta N° 76
4 Septiembre, 1998

1.Comentarios al Estudio sobre restricciones de transmisión y servicios complementarios de generación, elaborado por SYNEX. 2.Análisis comunicación MMECREG-1596 del 27 de agosto de 1998 relacionada con las causas de redespacho. 3.Varios

Agenda de reunión**Verificación quórum**

SI

Presidente Bernardo Naranjo